




[윈도우 설치 시 RAID 드라이버 로드방법]




1. 다운로드 받은 드라이버 압축파일을 윈도우 설치 USB 또는 다른 여분의 USB에 압축을 풀어 넣습니다. (그림 예시는 raiddriver라는 폴더를 생성해 드라이버 파일을 넣었습니다)




2. 윈도우 설치를 진행하여 설치 디스크를 선택하는 단계까지 진행합니다. 위와 같은 화면까지 오면 RAID를 적용한 디스크가 나오지 않는 상태인데, 여기서 **드라이버 로드** 아이콘을 선택합니다.



3. 팝업 창이 뜨면 찾아보기 버튼을 눌러줍니다.



4. 1단계에서 드라이버를 넣었던 USB를 찾아 폴더에 넣은 경우 폴더를, USB루트에 넣었다면 USB를 선택하고 확인을 눌러줍니다. (그림 예시는 raidriver라는 폴더에 넣었기 때문에 해당 폴더를 지정한 것입니다)



5. 그림과 같이 드라이버 목록에 Intel Chipset SATA RAID Controller가 올라오면 다음 버튼을 눌러 드라이버 로드를 진행해 주십시오.(약 1분 가량 소요됩니다) 로드가 끝난 이후엔 RAID했던 볼륨이 표시가 되고 해당 드라이브에 윈도우 설치를 진행해주시면 되겠습니다.