

GM200 Mouse ware Guide

* Gtunw Ware 설치시 백신, 보안 프로그램과 Pixart PMW33** 계열 마우스 드라이버를 종료 시켜주세요.

버튼 설정 / Key



1. 버튼 선택

-7버튼 프로그래밍 조정 / 좌클릭 버튼 기능 변경시 마우스 클릭이 안될 수 있으니 주의하시길 바랍니다.

2. 버튼 기능 설정

3. 기본값 되돌리기 / 설정 저장

4. 프로파일 설정

- 사용자 프로파일을 저장할 수 있습니다.

- 해당 메뉴에 마우스 우클릭으로 하위 메뉴를 실행시켜 저장하거나 프로파일을 불러올 수 있습니다.

매크로





1. 매크로 프로파일 파일 생성

2. 매크로 부가 기능 설정

- Mouse 버튼 지정
- Key 입력 지정
- Delay 설정

3. 매크로 입력

- 플레이 버튼을 누른 후 입력 완료 시 정지 버튼을 눌러 매크로 프로파일을 저장 합니다.
- 30Byte 까지 입력이 가능합니다.

RGB AURORA



1. RGB AURORA 효과를 켜거나 끕니다.

2. RGB AURORA 효과의 밝기와 속도를 조정 합니다.

3. RGB AURORA 효과를 변경 합니다.

3. RGB AURORA 색상을 조정 합니다.

- Static / Breathing / Yo-Yo / Spotlight

SENSOR



1. 마우스 포인트 속도 / 스크롤 휠 / 더블클릭 스피드 조정
2. DPI 8 단계 / DPI LED 조정
 - 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000
2400 / 2800 / 3200 / 4000 / 4800 / 6000 / 8000 / 10000
 - DPI 단계별 LED 색상을 지정 합니다.
3. DPI LED 컬러팔레트
 - DPI LED 컬러를 선택 후 DPI Indicator LED 에 지정합니다.